

STRESS TERMICO

prevenzione e sicurezza nel tuo ambiente di lavoro: **le nuove disposizioni INPS e INAIL**



I fenomeni climatici estremi sono stati recentemente posti in relazione con un aumento del **rischio di infortunio sul lavoro**.
Non lasciare che il termometro superi i 35°C in accordo con le normative vigenti!



Vengono considerate non solo le temperature effettive rilevate dai bollettini, ma anche le **temperature percepite**, in genere più elevate di quelle reali a causa di altri fattori, come **l'umidità**.

A photograph of a hand reaching up towards the sun, with the sun's rays shining through the fingers. The background is a bright blue sky with light clouds.

COME PUOI RISPETTARE LE NORMATIVE VIGENTI DELL'INAIL IN AMBITO DI SALUTE E SICUREZZA?

Alcuni consigli per te!

La soluzione più efficace per ottenere un clima salubre e confortevole nel proprio ambiente di lavoro è l'installazione di **IMPIANTI**, utilizzati per controllare le condizioni climatiche interne.



Nello specifico, gli **impianti Aeris** sono utilizzati per controllare le **CONDIZIONI TERMO-IGROMETRICHE** degli ambienti di vita e di lavoro, per assicurare un adeguato ricambio d'aria e per abbattere le concentrazioni di polveri e altre particelle aerotrasportate.

Richiedici un sopralluogo gratuito e ottieni il clima ideale nel tuo ambiente di lavoro: **A NORMA, SALUBRE E CONFORTEVOLE!**

Copyright 2023 Aeris S.r.l. | P. IVA 03873970168

Aeris S.r.l., Via Nino Zucchelli, 2, Clusone (BG), Italia 24023, +0346 27545